

Для: ☐ Менеджера по сбыту ☐ Бухгалтерии ☒ Менеджера по сервисному обслуживанию ☒ Техника ☒ Менеджера по запчастям

## Приспособление для фиксации ведущего вала в четырёхтактных двигателях 9,9 л. с.

Модели, к которым это относится

Модели, на которые это распространяется	Серийный номер или год
Четырёхтактные двигатели BigFoot и Command Thrust 9,9 л. с.	Все

### Область применения

Во всем мире

### Ситуация

Компания Mercury Marine обнаружила ошибку в руководстве по обслуживанию четырёхтактного двигателя Command Thrust мощностью 9,9 л. с., номер по каталогу 892248R01. В разделе специальных инструментов для коробки редуктора опубликован неправильный номер по каталогу приспособления для фиксации ведущего вала. Правильный номер по каталогу приспособления для фиксации ведущего вала см. в таблице ниже.

Модель двигателя	Опубликовано Приспособление для фиксации ведущего вала Номер по каталогу	Правильно Приспособление для фиксации ведущего вала Номер по каталогу
Модель Mercury Command Thrust 9,9 л. с.	91-804762 (неправильно)	8M0045588

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не используйте номер по каталогу 91-804762, поскольку этот специальный инструмент является приспособлением для фиксации ведущего вала семейства четырёхтактных двигателей мощностью 15/20 л. с.

### Метод устранения

Закажите соответствующее приспособление для фиксации ведущего вала для четырёхтактного двигателя Command Thrust мощностью 9,9 л. с. Положите распечатанную копию этого сервисного бюллетеня в указанное выше руководство по обслуживанию для последующего использования.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ. ОНА ЗАЩИЩЕНА АВТОРСКИМ ПРАВОМ И ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИИ MERCURY MARINE.

Настоящий документ предоставляется для единственного и исключительного использования первоначальным получателем, согласно назначения Mercury Marine и не может распространяться или копироваться, цифровым или иным способом, без предварительного письменного согласия Mercury Marine.