

Надувные лодки-твердые гарантийные ставки

Настоящие твердые гарантийные ставки являются вашим руководством для подачи гарантийных претензий по надувным лодкам Quicksilver. Повременные твердые ставки приведены в часах и десятых долях часа.

Напечатан раздел, в котором приведены коды времени на испытания и административные вопросы. Для одной отдельной гарантийной претензии каждый код можно использовать только один раз. Перекрытие кодов твердых ставок не разрешается.

Код отказа деталей	Испытания / Ведение дел	Код твердой ставки	Все модели
–	Прием заказчика, ведение дела	QA1	0.5
960	Проверка клапана, испытания на утечку воздуха / воды	QA2	1.0
–	Замена таблички с серийным номером и технической характеристикой	QA3	0.5
951	Проверка ухудшения состояния ткани	QA4	0.2

Код отказа деталей	Камера плавучести	Код твердой ставки	Все модели
964/969/970	Снятие и замена переборки (открытие и закрытие шва)	QB1	4.0
964/969/970	Устранение течи переборки (открытие и закрытие шва)	QB2	2.0
962	Замена конического конца	QB3	2.0
951	Твердое днище – камера плавучести – тип клея	QB4	6.0
964/969/970	Ремонт шва (каждый ярд)	QB5	1.0
960	Замена основания клапана	QB6	1.0
964/969/970	Внутренний поперечный шов (каждый шов)	QB7	1.5
962	Ремонт конического шва – каждый	QB8	0.5
969/970	Наружный поперечный кормовой шов (каждый шов)	QB9	0.5
951	Твердое днище – камера плавучести – механические комплектующие	QB10	0.5
960	Замена завинчиваемого клапана Halkey Roberts	QB11	0.3
959	Корпус Rhino / уплотнение камеры	QB12	0.7

Твердые повременные ставки были разработаны на основании исследований в нормальных цеховых ситуациях с использованием предусмотренных приборов и методов.

Эти повременные ставки могут также служить в качестве руководства по негарантийному ремонту.

Вид неисправн. по станд. сист.	Описание
00	Регулировка согласно сервисного бюллетеня
02	Утечка воздуха
03	Неправильная сборка
07	Поломка / трещина
15	Не работает
18	Отказ
24	Неплотное крепление / отделение
38	Протечка воды
40	Отладка программы
44	Отказ связующего / клея
48	Разрыв
51	По вине заказчика

Код отказа деталей	Пол - Днище	Код твердой ставки	Все модели
951	Полная замена пола	QC1	5.0
951	Замена накладного листа пола и транца	QC4	0.8
951	Ремонт шва пола (каждый ярд)	QC5	1.0
951	Air Deck – съём и замена	QC7	0.7

Код отказа деталей	Транец	Код твердой ставки	Все модели
959	Ремонт протечки воды в днище, камере и транце	QD1	0.5
959	Полная замена транца	QD2	4.0
959	Замена основания авточерпалки	QD4	0.3
959	Повторное склеивание соединения боковой камеры с транцем	QD5	1.0
959	Замена рейки брызгозащитного щитка транцевой плиты	QD6	0.3

Код отказа деталей	Киль	Код твердой ставки	Все модели
965	Ремонт кия	QE1	0.5
965	Повторное приклеивание кия к полу	QE2	0.3
965	Замена кия	QE3	0.5

Код отказа деталей	Стандартные детали и аксессуары	Код твердой ставки	Все модели
953	Замена носовой рукоятки	QF1	0.5
953	Замена уплотнительного кольца круглого сечения	QF2	0.5
953	Замена манжетов со шнуровкой (с одной стороны)	QF4	1.0
953	Замена логотипа (каждого)	QF5	0.5
956	Ремонт или замена пальца уключины или уключины (каждая деталь)	QF6	0.3
951	Приклеивание заплаты на панель (1/2 x 1 ярд)	QF7	0.5
951	Ткань панели (внутренняя и наружная)	QF8	1.0
953	Область защитного пояса – заменить	QF10	1.0
961	Седельная перемычка (каждая)	QF11	0.5
953	Замена боковой рукоятки (каждая)	QF12	0.5

Вид неисправн. по станд. сист.	Описание
00	Регулировка согласно сервисного бюллетеня
02	Утечка воздуха
03	Неправильная сборка
07	Поломка / трещина
15	Не работает
18	Отказ
24	Неплотное крепление / отделение
38	Протечка воды
40	Отладка программы
44	Отказ связующего / клея
48	Разрыв
51	По вине заказчика